


Systemové chyby balkónových profilov .


Nedostatočná dilatačná medzera spôsobila ohyb profilu a odlepenie od podkladovej dosky .

Ohnutie profilu spôsobilo poškodenie hydroizolácie a následné zatečenie do konštrukcie balkónu .



Detail







**Dilatačná medzera
4 mm je v poriadku ,
profil sa neohýba**