


TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

Tesniaci pás

14 1001

**Opis:**

Špeciálne potiahnutá pletená textília: rozšírená v priečnom smere a nepružná v pozdĺžnom smere, tenká.

Použitie:

Škárovacia tesniaca páska sa používa s obkladačkami alebo prírodnými kameňmi pre flexibilnú hydroizoláciu dilatčných škár. Vhodná na použitie v interiéri pri strednom až vysokom zaťažení, na ktoré nepôsobí tlak vody (napr. domáce kúpeľne a sprchy - domáce a verejné).

Zloženie materiálu:

Substrát: Textília pletená z modifikovaného polyesteru
Vrchná vrstva: Termoplastický elastomér, odolný proti starnutiu

Farba	Tmavo sivá (ostatné farby v súlade s RAL na požiadanie)	
Celková šírka / šírka vrchnej vrstvy	120 mm/70 mm (ďalšie šírky na požiadanie)	
Celková hrúbka (cca)	0,52 mm	
Hmotnosť materiálu (približne)	29 g/m	
Tepelná odolnosť, min. / max.	-30°C / +90°C	
Dĺžka pásky na kotúči	50 metrov (alternatívne zostavy na požiadanie)	
Certifikovaná podľa	DIN EN ISO 9001: 2008	
Záruka	5 ročná záruka na garantované vlastnosti produktu	
Pozor	Z technických dôvodov sa farba materiálu alebo tlače môže mierne líšiť v závislosti od šarže	
Skladovanie	Skladujte v chlade a suchu, chráňte pred slnečným žiarením, spotrebujte do 24 mesiacov po prevzatí.	
Fyzikálne vlastnosti: (cca)	DIN	Hodnota
Deštrukčný tlak, max.	Vnúťorná	3,0 bary
Pozdĺžne medzné zaťaženie	DIN EN ISO 527-3	63 N / 15 mm
Priečne medzné zaťaženie	DIN EN ISO 527-3	36 N / 15 mm
Pretrhnutie pri predĺžení, pozdĺžne	DIN EN ISO 527-3	26%
Pretrhnutie pri predĺžení, priečne	DIN EN ISO 527-3	123%
Absorpcia energie pri 25% priečnej elasticite	DIN EN ISO 527-3	0,7 N / mm
Absorpcia energie pri 50% priečnej elasticite	DIN EN ISO 527-3	0,9 N / mm
Odolnosť proti tlaku vody	DIN EN 1928 (Verzia B)	>1,5 baru
Odolnosť proti UV žiareniu, min.	DIN EN ISO 4892-2	500 h
Chemické vlastnosti	Odolnosť nasledujúcich chemických látok pri skladovaní v izbovej teplote po dobu viac ako 7	+ = odolný 0 = oslabený - = neodolný
Kyselina chlorovodíková 3%	Vnúťorná	+
Kyselina sírová 35%	Vnúťorná	+
Kyselina citrónová 100 g/l	Vnúťorná	+
Kyselina mliečna 5%	Vnúťorná	+
Hydroxid draselný 3% / 20%	Vnúťorná	+ / 0
Chlórmangan sodný 0,3 g / l	Vnúťorná	+
Slaná voda (20 g/l morskej soli)	Vnúťorná	+
Doplnkové produkty		
Tesniaci roh	14 1004	
Tesniaci kút	14 1005	

Dátum: 03.12.2012 / Verzia: IV

Technické údaje predstavujú priemerné hodnoty. Technické informácie a pokyny k použitiu sú založené na našich skúsenostiach a súčasných poznatkoch. Každý používateľ je však zodpovedný za odskúšanie originálnych podkladov, aby si overil vhodnosť našich produktov pre zamýšľaný účel, berúc do úvahy všetky parametre týkajúce sa použitia. Kontaktujte nás, prosím, ak máte nejaké ďalšie otázky.

No 29211

NÁVOD NA INŠTALÁCIU



Tesniaci pás

Opis produktu

- Vodotesná, flexibilná tesniaca páska pre použitie vo vnútorných priestoroch.

Všeobecné informácie


- Povrchy – suché alebo vlhké - musia byť stabilné, odolné proti deformácii a bez prachu, špiny a mazadiel.






Krok 1

- Lepidlo na dlaždice pripravte podľa pokynov výrobcu (Min klasifikácia C2).
- Pomocou 4 mm hladidla so zárezmi naneste lepidlo na obkladačky na miesta, kde sa použije spájacia tesniaca páska a doplnkové produkty.
- (Spoje medzi stenami a spoje stien s podlahou.)



Krok 2

- Rohy umiestnite na vrstvu lepidla Pomocou plochej strany hladidla vytlačte nadbytočné lepidlo a vzduchové bubliny.
- Prebytočné lepidlo na obkladačky roztrite.




Krok 3

- V oblastiach rohov, ktoré sa majú pokryť JST I použite tekutý tmel.
- Tesniacu pásku použite pritlačením bokov na vrstvu lepidla na stene a bokoch. Pásku umiestnite do stredu, aby boli rovnako pokryté boky a stena. Tesniaca páska v spojoch a rohoch musí mať minimálne prekrytie 5 cm. Vytlačte prebytočné lepidlo a vzduchové bubliny. Prebytočné lepidlo roztrite.


Poznámka

Ak používate oddeľovaciu membránu, venujte, prosím, pozornosť príslušnému návodu na použitie.




Krok 4

- Tesniacu membránu rozstrihnite na požadované veľkosti. Pomocou 4 mm hladidla so zárezmi naneste lepidlo na povrchy, ktoré sa majú pokryť tesniacou membránou.
- Tesniacu membránu pevne zatlačte na miesto. Pomocou plochej strany hladidla vytlačte nadbytočné lepidlo a vzduchové bubliny.



Krok 5

- Lepidlo na obkladačky naneste na tesniacu membránu a okamžite môžete začať obkladať.



Krok 6

- Škáry medzi podlahu a stenami utesnite pomocou vhodného silikónu a aplikujte hospprávne na obidva boky.
- Inštaláciu dokončíte použitím vhodného silikónu na stenu, podlahu a spoje v rohoch.

Vyššie uvedené technické údaje predstavujú priemerné hodnoty. Technické informácie a pokyny k použitiu sú založené na našich skúsenostiach a súčasných poznatkoch. Každý používateľ je však zodpovedný za odskúšanie originálnych podkladov, aby si overil vhodnosť našich produktov pre zamýšľaný účel, berúc do úvahy všetky parametre týkajúce sa použitia.

Kontaktujte nás, prosím, ak máte nejaké ďalšie otázky